

Восемь квартир дома на время тушения пожара остались без электричества. В настоящее время требуется восстановление оголенных проводов электропроводки. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы установили причину пожара. Ей стала неправильная эксплуатация печного отопления.